

**Commission Voirie et Réseaux, Rochebaudin**

Visite des chemins, le 2 octobre 2020 (Eric Tracol, Gérard Sylvestre, Christian Tribu)

Commission le 3 octobre 2020 (Eric Bérard, Stéphane Galdemas, Christian Tribu)

Les niveaux d'urgence sont de 1 (simple observation) à 4 (urgent)

	Observations	Proposition	Remarques / Décision
<b>Chemin de Félines (du village au chemin de Dieulefit)</b>			
4	Le parapet à gauche du pont (1er virage au dessus du village) est tombé sur environ 1m	a reconstruire au plus tôt	OK demande de devis Caillet et 3 becs
3	érosion du revêtement bordure droite de la route et nid de poule en cours de formation entre 2e virage et le pont Ch de Dieulefit	reprises locales au printemps 2021	voirie 2021, demande de devis maintenant
<b>Chemin de Dieulefit</b>			
4	Refecton joint en voute du pont, pierres de voute delitées en aval	à renover	au plus tôt, demande de devis maintenant
4	mur en pierres en mauvais etat sur la culée rive gauche coté aval	à renover	au plus tôt, demande de devis maintenant
4	mur de soutient de la berge efondré rive gauche, en amont du pont	à reparer	au plus tôt, demande de devis maintenant
4	érosion importante des bordures et plusieurs nids de poule importants vers le haut. Ce chemin est le plus endommagé de la commune	Gérard propose une remise en état complète au printemps 2021	voirie 2021, demande de devis maintenant
<b>Chemin de Félines (en partant du Chemin de Dieulefit)</b>			
3	érosion des bordures et quelques nids de poule le long du ravin des barnavons et idem + fissures longitudinales le long du ravin de la Blache Ronde	reprises locales au printemps 2021	voirie 2021, demande de devis maintenant
3	érosion des bordures, quelques nids de poule et qq fissures longitudinales le long du ravin de la Blache Ronde (entre les deux chemins vers Derimay)	reprises locales au printemps 2021	voirie 2021, demande de devis maintenant
2	Grosse détérioration du chemin et des accotements sur le dernier tronçon vers chez Reboul	remise en état complète après fin des travaux maison neuve des Reboul	voirie 2021, demande de devis maintenant
<b>Chemin de Félines (commune de Félines)</b>			
4	Pour ne pas faire de gros travaux d'entretien, la commune de Féline a limité les véhicules à 12 tonnes. Cela interdit la livraison de matériaux, la circulation des camions d'équarrissage et limite l'accès des véhicules de secours pour 6 habitations de Rochebaudin (Reboul x2, Derimay, Olivier + gites et asso, Tribu x2). Ce chemin est en assez bon état, a part un affaissement des bordures dans un ravin et le long d'un talus	Faire une entente avec Félines pour l'entretien de ce chemin et remonter la limite à 26 T (usage possible de poly bennes pour les récoltes ou les livraisons de matériaux).	Contacter le maire de Felines
<b>Chemin des Treilles (Partie goudronnée à partir du monument aux morts)</b>			
	RAS		
<b>Chemin des Treilles (Partie en terre, habitations quartier Les Treilles)</b>			
1	En bon état général, 1 nid de poule en cours de formation	apporter un peu de mélange 0/20 et compacter	voirie 2021, demande de devis maintenant
<b>Chemin de Bardelle (continuation goudronnée du chemin des treilles)</b>			
	RAS		
<b>Calade de la Rimandoule</b>			
4	Grosse arrivée d'eaux de pluie du bâtiment communal. L'eau ruisselle sur le chemin et continue vers la partie basse de la calade de la rimandoule, en provoquant une grosse érosion de ce chemin en pierres	diriger les eaux de pluie vers le fossé à droite, après le parking sous la mairie (il suffit de décaper l'herbe en bordure et de reprendre un peu le fossé)	A faire au plus tôt, 1h de bull
<b>Suite basse de la calade de la Rimandoule (chemin en pierres)</b>			
4	Globalement dans un état correct, mais les eaux de pluie de la mairie ravinent ce chemin	Voir le traitement des eaux de pluie de la calade de la Rimandoule (ci-dessus)	
<b>Chemin de la Passerelle</b>			
2	Bordures affaissées suite au passage des camions de ramassage au PAV	reprises locales au printemps 2021	voirie 2021, demande de devis maintenant
<b>Chemin d'accès à la STEP</b>			
4	Ce chemin est en très bon état, mais a été fait par la commune, sur une parcelle privée	Réflexion en cours concernant la circulation sur ce chemin et la signalisation pour sa partie après le PAV	
<b>Passage à gué entre chemin de la passerelle et chemin des Eychamps</b>			
0	bon état		
<b>Passerelle métallique</b>			
4	peinture à refaire et envisager une visite de sécurité pour juger de la vétusté de la charpente		faire visite de sécurité de tous les ponts de Rochebaudin (demander une mission globale à la CCDB) et faire un devis peinture + entretien des culées de la passerelle (erosion des berges)

Chemin des Eychamps (partie finale en terre)			
2	quelques grosses ornières (très locales) mais les véhicules 4X4 peuvent circuler	Faire un apport de pierres (ou accepter des gravats fins)	voirie 2021, demande de devis maintenant
4	Certains GPS programmés "au plus court" proposent ce chemin pour aller de Pont de Barret à Rochebaudin et les véhicules de tourisme se retrouvent bloqués	Signaliser "chemin sans issue" ou "véhicules agricoles seulement"	Pont de barret doit mettre un panneau à un lieu où la re-direction est possible
Chemin des Eychamps (partie goudronnée)			
2	Le chemin a été récemment regoudronné par Sorodi suite aux reprises de malfaçon. Par contre, le devers important est à corriger	Prévoir une remise en forme complémentaire par apport de 0/30 + compactage et regoudronnage local des parties reprises	voirie 2021, demande de devis maintenant
Chemin des Eychamps (commune de Pont de Barret)			
1	Ce chemin est très mal entretenu et nécessite des travaux importants par Pont de Barret	envisager une participation de Rochebaudin pour accélérer la remise en état ???	Contacteur Pont de Barret
Chemin de Basset (Accès maison Desroches)			
1	Ce chemin est principalement sur Pont de Barret (environ 2 km) et n'a qu'une centaine de mètres sur Rochebaudin. La partie "Rochebaudin" est correcte, la partie "Pont de Barret" est en mauvais état	envisager une participation de Rochebaudin pour accélérer la remise en état ???	Contacteur Pont de Barret
Chemin de La Tournelle			
1	Ce chemin est principalement sur Eyzahut (environ 1,3 km) et n'a qu'une centaine de mètres sur Rochebaudin. Bon état général, quelques fissures longitudinales sur la partie "Rochebaudin"		Contacteur Eyzahut
Chemin des Ouvrières (Paniaga)			
4	Ce chemin est principalement sur Eyzahut (environ 1 km) et n'a qu'une centaine de mètres sur Rochebaudin. La partie finale (Eyzahut) nécessite une réfection des écoulements d'eau (coupes, dégagement des eaux) pour éviter les dégradations	La partie "Rochebaudin" est fortement enherbée au centre de la chaussée sur 50m de long et les rives sont dégradées. Nécessite décapage + réfection totale (à faire en partenariat avec Eyzahut). Paniaga a barré la route devant chez elle (chemin rural pour aller à Bardelles) très difficile voire impossible de faire 1/2 tour	Contacteur Eyzahut et Paniaga
Chemin de terre d'Eyzahut à Rochebaudin (Gauthier)			
4	Ce chemin de 2m50 de large dans les années 80/90 s'est fortement rétréci (éboulements en amont, érosion en aval, début d'effondrements dans les ravins. La partie basse (au niveau des parc à chèvres de Gauthier) devient impraticable (gosses ornières et marches très importantes)	Déblayage des éboulements et remblais des parties érodées en partie haute du chemin. Nécessite un gros apport de pierres pour reconstituer le chemin en partie basse (vers les parcs de Gauthier)	Demande de devis maintenant, et appel aux exploitants pour apport éventuel de remblais
Chemin d'Eyzahut (partie goudronnée en descendant depuis chez Gauthier)			
4	Refaire le fossé à droite en face de chez Francis Jean	Pb: Domaine privé	Voirie 2021, demande de devis maintenant, demande autorisation propriétaire ? Gros travaux demandant réflexion
4	Refaire la sortie de fossé à gauche (en face de la sortie du Domaine d'Hermarie)	Pb: Domaine privé	
4	Refaire le fossé à gauche en face de chez Gérard Sylvestre	Pb: Domaine privé	
Chemin du réservoir (partie goudronnée)			
	Bon état général		
Chemin du Réservoir (partie en terre)			
4	Forte dégradation du chemin en arrivant au réservoir.	Dégager le talus en intérieur du virage et l'arrondir sur une courbe plus longue. Apport 0/80 - 0/30 et compacter pour reprendre la pente sur une plus grande longueur. Refaire coupes et dégagements d'eau	Au plus tôt. Demande de devis maintenant. Sébastien Borne doit contacter S. Galdemas à la demande de J.Y. Barnavon qui a dit pouvoir participer aux frais
4	A la descente, le fossé coté gauche est inefficace et mal situé	Diriger les eaux vers la droite	Au plus tôt. Demande de devis maintenant.
Chemin du Gué			
3	Le chemin est en bon état mais le gué commence à se dégrader coté aval	refaire la chute d'eau avec du béton (pour moitié avec propriétaire riverain)	Voirie 2021, demande de devis maintenant et demande participation au propriétaire riverain
Chemin des Chossons (Tracol, Zavaroni)			
	Très bon état, 1 pierre de parapet à remettre en place	replacer une pierre servant de parapet	Eric Tracol ?
Chemin des Girauds (Lemée, Bouchet)			
1	Les eaux de pluie courent sur la route et traversent le chemin d'accès de la propriété de JP Lemée. Une partie de ces eaux de ruissellement vient de la RD 328	Reprendre les fossés de la RD 328 pour éviter qu'elle partent sur le chemin des Girauds. Renvoyer les écoulements à l'entrée de chez Lemée. Le fossé à droite du chemin amène l'eau dans la propriété de JP Lemée. Envisager une coupe d'eau ou un busage	En attente (domaine privé et départemental)
Parking du cimetière et chemin de ND de Senisse			
	Bon état		